

## BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

**Vị trí công việc:** Kỹ sư vận hành SLM

**Bộ phận / Phòng ban:** Bộ phận Kỹ thuật / Thiết kế CAD

**Địa điểm làm việc:** KCN Thuận Đạo - Bến Lức - Tây Ninh

**Báo cáo trực tiếp:** Ban Giám đốc / Quản lý Cấp cao

### I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Tập đoàn Ching Luh được thành lập vào năm 1969 tại Đài Nam, Đài Loan. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Ching Luh đã khẳng định mình là một trong những nhà sản xuất giày thể thao hàng đầu thế giới với hoạt động sản xuất tại Việt Nam và Indonesia. Ching Luh Việt Nam hiện có 04 nhà máy tại Việt Nam với tổng quy mô hơn 30.000 công nhân viên.

### II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Kỹ sư vận hành SLM chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thiết lập, điều khiển và vận hành máy in 3D kim loại SLM; thực hiện toàn bộ quy trình từ khâu tiếp nhận/chuẩn bị tệp CAD, theo dõi thông số in, xử lý hậu kỳ sản phẩm đến ghi chép dữ liệu và bảo trì thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng linh kiện và tiến độ sản xuất.

### III. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

**Thiết lập & Vận hành:** Thiết lập và vận hành máy SLM (Selective Laser Melting).

**Thực hiện quy trình in:** Thực hiện quy trình in SLM (từ khâu chuẩn bị tệp CAD đến thành phẩm).

**Giám sát & Điều chỉnh:** Giám sát công việc in và điều chỉnh thông số kỹ thuật.

**Xử lý hậu kỳ & Bảo trì:** Thực hiện các bước xử lý hậu kỳ sau khi in, ghi chép dữ liệu vận hành và thực hiện bảo trì máy định kỳ.

### IV. YÊU CẦU NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

**Trình độ học vấn:** Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (Ưu tiên tốt nghiệp các ngành thiết kế công nghiệp, cơ khí, hoặc ngành liên quan).

**Kỹ năng chuyên môn:** Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm CAD.

**Ngoại ngữ:** Không yêu cầu tiếng Anh.

**✉ V. THÔNG TIN LIÊN HỆ & ỨNG TUYỂN**

Hotline / Zalo: 0917 696 238

Email nhận CV: [recruitment@chingluh.com](mailto:recruitment@chingluh.com)

Địa điểm làm việc: KCN Thuận Đạo - Bến Lức - Tây Ninh